



<b>Для отдельных выводов под пайку</b> Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма		<b>Для колодок с выводами под пайку</b> Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма		<b>Сборки из выводов под пайку</b>
Ø 2 x 0,4 - 0,8 мм «sol.» 320 В / 4 кВ / 2, 2 А	2 x AWG 26 - 20 «sol.» 300 В / 2 А	Ø 2 x 0,4 - 0,8 мм «sol.» 320 В / 4 кВ / 2, 2 А	2 x AWG 26 - 20 «sol.» 300 В / 2 А	



L = кол-во полюсов x шаг контакта

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
<b>2-проводная компактная клемма для печатных плат для отдельных выводов под пайку, серая</b>			<b>2-проводная компактная клемма для печатных плат для колодки с выводами под пайку, серая</b>			<b>Вилка с выводами под пайку,</b>		
2	252-102	600 (6 x 100)	2	252-152	600 (6 x 100)	2	252-902	500
3	252-103	400 (4 x 100)	3	252-153	400 (4 x 100)	3	252-903	500
4	252-104	300 (3 x 100)	4	252-154	300 (3 x 100)	4	252-904	500
5	252-105	300 (3 x 100)	5	252-155	300 (3 x 100)	5	252-905	500
6	252-106	200 (2 x 100)	6	252-156	200 (2 x 100)	6	252-906	500
7	252-107	200 (2 x 100)	7	252-157	200 (2 x 100)	7	252-907	500
8	252-108	200 (2 x 100)	8	252-158	200 (2 x 100)	8	252-908	500
9	252-109	200 (2 x 100)	9	252-159	200 (2 x 100)	9	252-909	500
10	252-110	150 (3 x 50)	10	252-160	150 (3 x 50)	10	252-910	500
<b>Принадлежности</b>			<b>Принадлежности</b>					
<b>Вывод под пайку, Ø 1 x 8,5 мм для печатных плат толщиной до 2 мм</b>			<b>Сборка из выводов под пайку с разгрузкой натяжения, 4-полюсная</b>					
		<b>243-131</b> 1000			<b>252-954</b> 1000			